



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000003715

CHICOLOAPAN, EDOMEX, 24 de Marzo de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: GONZALEZ LOPEZ VICENTE No. DE NOMINA: 01003557

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL DISTRITO FEDERAL

LUGAR DE COMISIÓN: CHICOLOAPAN, EDOMEX

PERIODO DE COMISIÓN: 07 / 03 / 2017 al 07 / 03 / 2017

A) OBJETIVO

ASISTENCIA TECNICA A EMP. INMOBILIARIA PAGAVA, S.A.

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

ASISTENCIA TECNICA A EMPRESA INMOBILIARIA PAVAGA, S.A.

①
C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

② El Administrador de la empresa [REDACTED] y su responsable del área legal [REDACTED] solicitaron una Visita de Campo de Asistencia Técnica, con la finalidad de verificar si el equipo que pretenden adquirir mediante financiamiento es el adecuado, para el volumen de material que se pretende explotar. Ya que pretenden la adquisición de una Quebradora de quijadas Marca GATOR PE 3042, con capacidad de entre 300 a 480 ton/hora con salida a 8", la cual operaría 7 días por mes para triturar el 10%, de sobre tamaño que se estima requerirá trituración. Para atender la solicitud, la visita de campo se realizó el día 7 de marzo, de 2017., en la que participaron los solicitantes por la empresa y por el Fideicomiso de Fomento Minero, el Lic. Oscar Dibenko-Guajardo Muñoz y el Ing. Vicente J. González López

D) CONCLUSIONES:

La empresa se encuentra realizando trabajos de preparación del banco de explotación, desde hace aproximadamente 9 meses, los cuales consisten en retirar una capa de tepetate de aproximadamente 20 metros de espesor, con estos trabajos a la fecha ya se tiene preparados dos zonas para la explotación de arena y grava. Actualmente solo se comercializa el tepetate producto del descapote, y se está en busca de financiamiento para la compra de maquinaria y equipo de clasificación para la explotación del banco de arena y grava. Durante la visita al banco de materiales y en reunión de trabajo con los representantes de la empresa, se les comentó que dado los tamaños de fragmento de roca presentes en el banco, el adquirir el equipo de trituración primario que pretenden estaría subutilizado, ya que no se observa un porcentaje importante de roca con tamaño mayor a .50 de metro, por lo que se recomendó al interesado solicitar a su proveedor de equipo una segunda opción en la que se considere los análisis granulométricos del banco. Se comentó a los interesados que de no contar con las pruebas de caracterización de los

"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAI y el Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales"

Se Testan 2 Roles

① - ② - nombres

materiales de su banco, es recomendable se liciten, ya que los materiales pétreos usados en la fabricación de concreto hidráulico, deberán cumplir con la norma N-CTM-2-02-002/02. De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el frente de explotación que se tiene preparado se pudo observar que los materiales son de buena calidad, pero que deberán realizar las pruebas de desgaste y de capacidad de carga, para confirmar lo observado. Finalmente, en reunión de trabajo en oficinas de la mina se comentó la importancia contar con una segunda cotización, que considere los quipos mínimos requeridos para clasificación y molienda que permita entrar en operación lo antes posible.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

A alcanzar las metas del FIFOMI.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos

LIC. OSCAR DIBENKO GUAJARDO

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN

GONZALEZ LOPEZ VICENTE JUVENTI

FIRMA DEL COMISIONADO

