



Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAI y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se esta parte de la información por incluir datos personales"



## INFORME DE LA COMISIÓN

No. 000009410

CHIGNAHUAPAN, PUE, 14 de Abril de 2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: GOMEZ TOLEDO LUIS RENE

No. DE NOMINA: 01004452

PUESTO:

ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

GERENCIA REGIONAL PUEBLA

LUGAR DE COMISIÓN:

CHIGNAHUAPAN, PUE.

PERIODO DE COMISIÓN:

12 / 04 / 2016 al 12 / 04 / 2016

### A) OBJETIVO

ATENDER SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA DE [REDACTED]

### B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ VISITA AL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, CON LA FIN DE CONOCER EL POTENCIAL DE LA PARCELA 333 Z11 P4/5 DEL EJIDO LOMA ALTA DE LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, PARA LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS SE EFECTUÓ RECORRIDO POR LA PERIFERIA SUR DE LA PARCELA, EN LAS PARTES QUE COLINDA CON EL CAMINO Y DESPUÉS POR UNA PARTE DEL INTERIOR DEL MISMO, CONSISTENTE EN UN LOMERÍO Y EN LA PARTE BAJA TIENE UN SOLAR PLA CON UNA LIGERA PENDIENTE, COLINDA CON UNA CONSTRUCCIÓN AL LADO DERECHO CUYA EDIFICACIÓN PARECE UN RANCHO O CASA DE CAMPO. LA PARCELA SE UBICA LA ESQUINA DEL CRUCE DE DOS CAMINOS DE TERRACERÍA EN BUEN ESTADO Y A 400 DE LA CARRETERA LIBRE TLAXCO - CHIGNAHUAPAN. SE OBSERVÓ QUE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PASA EN FRENTE DE UNO DE LOS LADOS DE LA PARCELA Y QUE UN RÍO Y UN CANAL DE RIEGO PASAN CERC LOS QUE CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS PUENTES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. LA PARCELA SE LOCALIZA A 8.5 KM DE CHIGNAHUAPAN.

### C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE RECABÓ INFORMACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, COMO LA REFERENT INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR, LOS SERVICIOS DISPONIBLES, LA PROXIMIDAD AL MERCADO QUE PRETENDE ABASTECER, EL MATERIAL DEPOSITADO EN LA PARCELA, SU COMPOSICIÓN, OTROS BANCOS DE MATERIALES (SE OBSERVARON DOS DE TEZONTLE QUE SE LOCALIZAN A 2 KM DE CHIGNAHUAPAN). SE OBSERVÓ QUE EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA DEPOSITADO DENTRO DE LA PARCELA, PODRÍA SER EMPLEADO PARA PRODUCIR GRAVAS TRITURADAS.


### D) CONCLUSIONES:

SE CONCLUYE QUE LA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA A LA PAR 333 Z11


P4/5 DEL EJIDO LOMA ALTA, DE LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA Y CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:  
LA VISITA ATIENDE AL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA INSTITUCION.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos



DEL ROSAL MARTINEZ JUAN JESUS  
FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



GÓMEZ TOLEDO LUIS RENE  
FIRMA DEL COMISIONADO