



INFORME DE COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN MORALES GÓMEZ  
PUESTO: GERENTE REGIONAL DURANGO  
AREA DE ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA  
LUGAR DE COMISION: IMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE JICORICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL RODEO, DGO.  
PERIODO DE COMISION: 01 DE JULIO DEL 2022

**A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

01 de julio de 2022: Traslado de la Ciudad de Durango a las instalaciones de la empresa minera Minerales y Productos Metalúrgicos, S.A. de C.V., ubicada en las inmediaciones de la localidad San Rafael de Jicórica del municipio del Rodeo, Dgo.

En coordinación con el Lic. [REDACTED] quien fue asignado por el Ing. [REDACTED] se realiza un recorrido a las instalaciones de la empresa.

Traslado a la ciudad de Durango.

**B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:**

A la fecha de la visita se emiten los siguientes comentarios:

- 1.- En la visita de un servidor en octubre del año 2019, al Área de la planta de beneficio debido a que la maquinaria y equipo prácticamente se encontraba en calidad de chatarra, esta se retiró y almacenó cerca de unos campamentos.
- 2.- Por el punto anterior se deduce que se realizaron fuertes inversiones en rehabilitar las instalaciones y principalmente en las adquisiciones e instalaciones de maquinaria y equipo para construir una nueva planta de beneficio y concluir la en su totalidad para poder beneficiar minerales con contenidos de fluorita.
- 3.- En la fecha de la presente visita no se encontraba personal laborando la planta de beneficio ni en mina., sin embargo, se observó que se tienen pocos meses de haberse iniciado el beneficio de mineral y/u operación de dicha planta., porque la subestación eléctrica está energizada, la pileta de agua llena y presa de jales construida recientemente.
4. Con relación a la mina, se tiene un compresor de aire en superficie del cual está conectada una tubería hacia la mina, lo que se deduce que también se han realizado inversiones importantes en las obras mineras subterráneas en su rehabilitación de las obras, mismas que al estar abandonadas por varios años es necesario acondicionar y amacizar las obras principales de acceso, así como las zonas de donde se tenga planeado la extracción de mineral de fluorita.
- 5.- La maquinaria y equipo que se encuentran en los patios de la mina lucen en muy malas condiciones., con el cual no es posible la producción ni acarreo de mineral. El Lic. Erasmo Vázquez no tiene información si existe maquinaria y equipo dentro de la mina o en otro lugar.
- 6.- Muy cerca de la mina, se instalaron 2 plantas portátiles de trituración y clasificación de mineral, utilizadas para triturar el mineral que se extrae de mina y que será acarreado a la planta de beneficio.
- 7.- En la zona de oficinas y campamentos se aprecian instalaciones nuevas en complemento con las construcciones antiguas.
- 8.- Se aprecian caminos de acceso a las instalaciones de la mina en buenas condiciones, al igual que de los caminos de terracería de la planta de beneficio a la mina.

"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se trata parte de la información por incluir datos personales"

Se Testan 6 Puntos

① - ⑥ - Nombres



**1) CONCLUSIONES:**


La empresa y/o su socio realizaron fuertes inversiones, estimadas en por lo menos \$40,000,000.00., para retirar la chatarra e instalar maquinaria y equipó nuevo a la planta de beneficio, a tal grado de construirla en su totalidad y preparada para beneficiar mineral de fluorita. A estas se suman las inversiones en las plantas de trituración y equipo auxiliar para extraer mineral de la mina. (4)

El Lic. [REDACTED] comentó que las inversiones realizadas en la unidad minera son del socio del Ing. [REDACTED] en donde existe un contrato de sociedad y puede demostrar con estados financieros. (5)

En la fecha de la visita, no se encontró personal laborando en la planta de beneficio ni en mina, sólo estaban los veladores, el Ing. [REDACTED] entre otras 3 o 4 personas que estaban realizando labores de mantenimiento. (6)

**2) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:**

Se cumple con el objetivo de la comisión de verificar las condiciones actuales de las instalaciones de la empresa Minerales y Productos Metalúrgicos, S.A. de C.V., quien entregó a FIFOMI una propuesta de pago para que se le condone la mayor parte de la deuda.

  
Ing. Juan Morales Gómez  
NOMBRE Y FIRMA