

Atención: Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez  
Fideicomiso de Fomento Minero  
Ciudad de México a 28 de marzo de 2019

### NARRATIVA DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO DE PUERTA CORREDIZA Y SISTEMA PEATONAL DE ACCESO

Con base en los trabajos contratados, se realizó el mantenimiento y ajuste de puerta automática corrediza de acceso principal, la cual incluye limpieza interior de cabezal, ajuste banda, lubricación, revisión de carretillas y parámetros de sensores, así como la instalación de un tablero de control MC521.

Por otra parte, se realizó la instalación del sistema peatonal de acceso colocando 5 gabinetes en lámina de acero inoxidable calibre 18 con estructura de PTR de 1" x 1" con medidas de 1.00 x .80 x .15 mts.



Se instalaron dos puertas de .90 x 1.00 mts en cristal templado de 10 mm con bisagras sujetas a los gabinetes y pasamanos en barandal de cristal existente en tubular de 2".

De la revisión que se hizo se detectó que las carretillas tienen los siguientes problemas: desgaste de 4 carretillas de soporte por lo que es necesario realizar cambio para evitar arrastre de puertas y fallas en el movimiento de las mismas.



Atención: Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez  
Fideicomiso de Fomento Minero  
Ciudad de México a 28 de marzo de 2019

NARRATIVA DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO DE PUERTA CORREDIZA Y SISTEMA PEATONAL DE ACCESO



Atención: Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez  
Fideicomiso de Fomento Minero  
Ciudad de México a 28 de marzo de 2019

NARRATIVA DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO DE PUERTA CORREDIZA Y SISTEMA PEATONAL DE ACCESO

