



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000003430

CANELAS, DGO 07 de Agosto de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: MORALES GOMEZ JUAN

No. DE NOMINA: 01004506

PUESTO: GERENTE REGIONAL DURANGO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL DURANGO

LUGAR DE COMISIÓN: CANELAS, DGO

PERIODO DE COMISIÓN: 02 / 08 / 2018 al 03 / 08 / 2018

A) OBJETIVO

SEGUIMIENTO Y COMPROBACION TRIM CREDITO JOSE MARTINEZ

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

--02 de agosto. Salida de la ciudad de Durango, (tiempo de traslado aproximadamente 7 horas), se llega a la mina del acreditado el Ing. Jose Martínez Gómez. Se realiza recorrido por las obras mineras como rebaje, rampas, cruceros y obras auxiliares. 03 de agosto. Se realiza recorrido por la planta de beneficio, verificando que personal de mantenimiento está realizando reparaciones al muñón de la salida del molino de bolas 10 x 4 pies., en el almacén concentrado se cuenta con un poco más de 2 toneladas. Se realiza el seguimiento trimestral del crédito. Regreso a la ciudad de Durango.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

--Acreditado José Martínez Gómez: 1.#La mina del acreditado continúa con los trabajos de preparación, barrenación, y extracción de mineral. Derivado a los problemas que se han tenido con maquinaria y equipo en la planta de beneficio, en los rebajes (zonas de extracción de mineral), se encuentran adelantados los procesos de barrenación, es decir se tiene barrenados casi la totalidad de las vetas de mineral, así como la barrenación en las tablas de los rebajes para el relleno de los mismos con tepetate. En los polvorines la mina no hay explosivos, comentó el encargado de la mina que le informó el acreditado que el explosivo les llegará en la próxima semana Durante el trimestre enero a marzo, el equipo de rezagado (1 scoop trade 1 y d3, 1 scoop tramp de 2 yd3 y 1 scoop tramp de 3 yd3), tuvieron los siguientes inconvenientes: los 2 primeros con reparaciones de motor y otros componentes mecánicos. El último se le cayó un cuartón derivado la ampliación de la obra principal. 2.#La planta de beneficio en el trimestre abril a junio 2018, ha presentado varios problemas de mantenimiento en su maquinaria y equipo en la fecha de la visita el personal de mantenimiento ya había reparado una fisura en el muñón del molino 4 x 10 pies, por lo que reiniciaron molienda, sin embargo continuó el derrame de mineral molido por la misma fisura, por lo que a la fecha de la visita del personal de FIFOMI, el personal de mantenimiento nuevamente realizaría la reparación en la misma pieza, por lo que no se encontraba moliendo y beneficiando el mineral. Otra problemática que se ha presentado es

que con el temporal de las lluvias falla el suministro de corriente eléctrica de CFE, tardando hasta 3 días en restablecerse la corriente eléctrica.

D) CONCLUSIONES:

--#Se cumple con los objetivos de la comisión: dar seguimiento trimestral al acreditado el Ing. José Martínez Gómez. Ø#En relación con los 2 años anteriores, en el primer semestre del presente año, en la mina presenta poco avance en la extracción de mineral y por lo tanto no se está produciendo concentrados de plomo, esto debido a problemas de mantenimiento de maquinaria y equipo tanto la mina como de la planta de beneficio. Ø#El cliente tiene 2 mensualidades vencidas 04 de junio y 04 de julio, seguramente se le sumará la del 04 de agosto. Ø#El acreditado informa que le vendía sus concentrados de plomo a una empresa de capital chino, con oficinas en la ciudad de Durango., con quien tenía excelente relación, pero que dicha empresa decidió cerrar negocio. Por lo que ahora tendrá que juntar al menos 20 toneladas de concentrados, pagar el flete a Manzanillo, Col., lo que le encarecerá comercialización de su concentrado.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

---Se cumple con la normativa de dar seguimiento trimestral al acreditado el Ing. Martínez.--

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos



LIC. ALFONSO SALINAS RUIZ

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



MORALES GOMEZ JUAN

FIRMA DEL COMISIONADO