



SECRETARÍA
DE ENERGÍA

SE

INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000012364

CD, OBREGÓN Y ROSARIO DE TESOPACO, SONORA 11 de Mayo de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: CANO CORONA IGNACIO No. DE NOMINA: 01004530
PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL HERMOSILLO
LUGAR DE COMISIÓN: CD. OBREGÓN Y ROSARIO DE TESOPACO; SONORA
PERIODO DE COMISIÓN: 25 / 04 / 2017 al 28 / 04 / 2017

A) OBJETIVO

COORDINAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN C-9790, Y ASISTENCIA TÉCNICA

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

EVENTOS DE CONOCIMIENTO PARA QUE LOS PARTICIPANTES PROFESIONISTAS, MINEROS Y PROVEEDORES, DEL ESTADO DE SONORA, TENGAN UN MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE REGLAS DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES MINERAS VISITA DE ASISTENCIA TECNICA A PREDIO DE AGREGADOS PRETEOS.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE OBTUVIERON LOS RESULTADOS ESPERADOS, LOGRANDO UN AVANCE CONSIDERABLE DE CONOCIMIENTO DEL TEMA ENTRE LOS PARTICIPANTES, UNA VEZ OBTENIDOS LOS CONOCIMIENTOS SOBRE REGLAS DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES MINERAS Y EN LA VISITA DE ASISTENCIA TECNICA

D) CONCLUSIONES:

SE LOGRÓ CAPACITAR A UN TOTAL DE 30 PARTICIPANTES DE LOS CUALES 25 CORRESPONDEN A EMPRESAS NUEVAS, LOS COMENTARIOS DEL CURSO FUERON BUENO EN GENERAL, EXTERNANDO LA NECESIDAD DE SEGUIR CAPACITÁNDOSE CON MÁS FRECUENCIA EN ESTE TIPO DE CURSOS, ADEMÁS DE SUGERIR PRÁCTICAS EN LUGARES DE TRABAJO. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: LOS BANCOS DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SE LOCALIZAN A 2 EN LÍNEA RECTA AL S35°E DEL POBLADO LOMA DE GUAMÚCHIL, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA Y EN PARTICULAR DENTRO DE TERRENOS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD YAQUI DE ESA REGIÓN. EN ZONA SE PUEDEN OBSERVAR VARIOS BANCOS DE MATERIAL, QUE CORRESPONDE PALEO CAUCES DE ARROYOS DONDE SE ACUMULÓ MATERIAL ALUVIAL DE DONDE ACTUALMENTE SE EXTRAEN GRAVAS Y ARENAS. EL PROPIETARIO SOLICITO A FIFOMI UNA VISITA PARA RECIBIR UNA ORIENTACION DE COMO INCREMENTAR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y POR CONSIGUIENTE SUS VENTAS. DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA EN LA ZONA, SE RECOMENDÓ AL PROPIETARIO: \$#LA EXTRACCIÓN QUE

ESTÁ REALIZANDO EN EL BANCO MINERAL PPAL., LO CAMBIE MAS AL SURESTE YA QUE LA PARTE QUE ESTÁ MINANDO PRESENTA MUCHA ARCILLA LO QUE OCASIONA MAYOR CRIBADO Y LAVADO DE LOS MATERIALES. ~~##~~CERRAR LA MALLA DE TRITURACIÓN DEL CONO SECUNDARIO QUE PARA QUE QUIEBRE DE ½ "A FINOS. ~~##~~CONTACTARSE CON EMPRESAS CONSTRUCTORA DE LA REGIÓN CON LA FINALIDAD DE PODER PROMOVER SU PRODUCTO. ~~##~~HACER CONVENIO POR ESCRITO CON LOS INTEGRANTES DE LA ETNIA YAQUI PARA EVITAR PROBLEMAS DE A FUTURO SOBRE EL USUFRUCTO DE LA TIERRA.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

SE LOGRÓ CUMPLIR CON LAS METAS ESPERADAS, FORTALECIENDO Y MEJORANDO LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS DE CADA PARTICIPANTE. SE ESPERA QUE EL CONCESIONARIO REALICE LAS ACCIONES RECOMENDADAS, PARA QUE UN FUTURO PRÓXIMO AYUDE A GENERAR EMPLEOS EN ESA REGIÓN DEL ESTADO DE SONORA.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos



LIC. FRANCISCO AARÓN CELAYA
FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



CANO CORONA IGNACIO
FIRMA DEL COMISIONADO