


SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

"Con fundamento en el artículo 113 Fracción I de EFTAIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testó parte de la información por incluir datos personales"

INFORME DE COMISION / FOLIO 3689

SE TESTO 1 RENGLON
① NOMBRE

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL COVIÁN MENDOZA

PUESTO: ANÁLISTA ESPECIALIZADO

AREA DE ADSCRIPCION: GERENCIA REGIONAL D.F.

LUGAR DE COMISION: APAZAPAN, MPIO. APAZAPAN, VER.

PERIODO DE COMISION: 16,17 DE ENERO DE 2017

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó conjuntamente con los Ing. Omar Ramírez de la subdirección técnica de FIFOMI y Francisco Ramírez de la gerencia regional DF, la visita técnica a la empresa Travertinos Laguna S.A. de C.V., teniendo como objetivo recabar información técnica del proceso de explotación de travertino y realizar una visita al lugar donde la empresa pretende instalar una planta laminadora, dentro del marco de la solicitud de crédito realizada por la empresa.

DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:

De acuerdo a los objetivos de la visita, se observó que el método de explotación utilizado, es acorde al tipo de material que se pretende extraer (Travertino), utilizando para tal efecto hilo diamantado para obtener bloques de diferentes tamaños de acuerdo a los requerimientos de la planta laminadora ubicada en la cd. de Gómez Palacio, Dgo., así como las diferentes calidades que se obtienen en función de la porosidad, color y dureza de la roca, indicando el encargado de la mina que aproximadamente que el 60% al 75% del material extraído es enviado a la planta laminadora para su proceso.

Se observa que el banco de travertino, en términos generales no presenta un fracturamiento que no permita la extracción de bloques

Por otra parte, se comentó con [REDACTED] (encargado de la mina) que existía una duda, en cuanto a la ubicación del banco de explotación con respecto a el área autorizada por parte de SEMARNAT estatal, procediendo a georeferenciar los vértices que tiene la zona de explotación, para su posterior ubicación en un plano y poder saber cuál es el estatus que tiene el banco de acuerdo a SEMARNAT de igual forma se observó que la infraestructura que cuenta en cuanto caminos, energía eléctrica, transporte, personal, maquinaria y equipo garantiza la operación actual de la empresa

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Por lo que respecta a la visita al lugar donde se pretende instalar la planta de laminado, esta se ubica dentro del ejido Villarín en el Mpio. de Veracruz, cubriendo una superficie de 0.7 ha., donde se observó los avances que tienen en la construcción de la obra civil de la misma, estimando concluir esta etapa del proyecto en la tercera semana de febrero.

CONCLUSIONES:

En términos generales podemos considerar que la operación de mina, puede sustentar los requerimientos que se tendrán en la planta que pretende instalar la empresa, solo esta pendiente verificar que el permiso que se tiene por parte de SEMARNAT cubra el área que se esta explotando actualmente.

CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

Fomentar el desarrollo de la pequeña minería en los distritos mineros del país.


Miguel Ángel Covián Mendoza

Nombre comisionado