

INFORME DE COMISION

FOLIO :

NOMBRE DEL COMISIONADO: Leopoldo Cruz Ríos

PUESTO: Analista Especializado

AREA DE ADSCRIPCION: Gerencia Regional del Distrito Federal

LUGAR DE COMISION: Mina "El Arenal"

PERIODO DE COMISION 09 de abril 2019

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS: Visita a la "Mina El Arenal". Representante El Sr. [REDACTED], solicitó la Visita de Asistencia Técnica para conocer la posibilidad de llevar a cabo la explotación de mineral en su concesión y así saber el potencial de minerales que se encuentran en el lote.

El Sr. [REDACTED], cuenta con los derechos de la concesión del lote minero "El Arenal", título 238889, realizó el recorrido con nosotros por la zona donde pretende iniciar los trabajos.

Datos del lote minero

NOMBRE	TITULO	SUPERFICIE (Hectáreas)	CONCESIONARIO	OBSERVA
El Arenal	238889	2030 Ha.	[REDACTED]	Vigente

Las coordenadas geográficas de la Mojonera del Punto de Partida, del fundo "El Arenal" son:

N 19° 11' 57.01"
W 100° 19' 38.32"

1. **DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:** Durante la visita de Asistencia, se realizó el recorrido por la zona del lote minero donde el Sr. [REDACTED] pretende de forma rudimentaria y sin tener conocimientos geológicos iniciar trabajos, pero antes de eso debe de solicitar ante SGM, estudios de exploración

2. Después de tener resultados del SGM, se podrá determinar el siguiente paso, con muestreo de rocas y mapeo geológico.

B) CONCLUSIONES:

- C) El fundo "El Arenal", se ubica en la sección NW de la Carta Geológica Minera Valle de Bravo, E14A46, en el Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, a 20.00 kilómetros aproximados al S87°W, en línea recta de la Cabecera Municipal de Valle de Bravo.
- D) Cuentan con el Título de concesión Minera número 238889, con vigencia del 08 de noviembre al 7 de noviembre 2061.
- E) Durante el recorrido realizado no se observaron obras mineras.
- F) Solo se cuenta con los estudios realizados por la Universidad Autónoma del Estado de México, no cuentan con planta de beneficio cercana en donde pueda comercializar el mineral producto de las obras de explotación, la más cercana se ubica en Tejupilco aproximadamente a 34 kilómetros en línea recta.
- G) El apoyo financiero que los propietarios desean obtener de parte del Fideicomiso de Fomento Minero, se complica debido a la falta de estudios geológicos y técnicos que aseguren reservas de mineral económicamente rentables.

H) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

De los resultados de los estudios del SGM, se podría determinar si puede haber un aprovechamiento de recursos minerales y la generación de empleos, de acuerdo con las normas correspondientes.

Lic. Leopoldo Cruz Ríos

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Se testan 5 renglones

① ② ③ ④ y ⑤ - Nombres propios

"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales"