



## INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000005609

CADEREYTA DE MONTES, QRO, 20 de Octubre de 2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALVAREZ GASCA ARMANDO

No. DE NOMINA: 01004319

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL LEON

LUGAR DE COMISIÓN: CADEREYTA DE MONTES, QRO.

PERIODO DE COMISIÓN: 19 / 10 / 2016 al 19 / 10 / 2016

### A) OBJETIVO

ASIST TECNICA [REDACTED] VALORAR VIABILIDAD PROYECTO

### B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE LLEVÓ A CABO VISITA AL BANCO DE MÁRMOL Y PLANTA PROCESADORA [REDACTED] EN LA LOCALIDAD DE CHAVARRIAS, CADEREYTA, QRO.

### C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE IDENTIFICARON LOS PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCIÓN DE MÁRMOL, SU POSTERIOR TRATAMIENTO EN LA PLANTA PROCESADORA, ASÍ COMO LA SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO EN EXPLOTACIÓN Y DE LA CITADA PLANTA.

### D) CONCLUSIONES:

EN LA PLANTA SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE INSTALAR UNA TOLVA DE GRUESOS QUE ALIMENTE EL PROCESO DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA. EN EL BANCO DE MATERIAL SE OBSERVÓ LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE IMPACTO AMBIENTAL, ACTUALMENTE INTERRUMPIDO.

### E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

SE ATENDIÓ MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA, A UN POSIBLE PROSPECTO DE CRÉDITO DEL SECTOR MINERÍA NO METÁLICA.

"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales"