



"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTAIIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y de clasificación de la información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales"

Se Testan 2 renglones:

① - ② - Nombres

INFORME DE LA COMISIÓN

No. 000009501

OAXACA, TLALIXTLAHUACA, MAGDALENA APASCO, OAX, 20 de Junio de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: GOMEZ TOLEDO LUIS RENE

No. DE NOMINA: 01004452

PUESTO:

ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

GERENCIA REGIONAL PUEBLA

LUGAR DE COMISIÓN:

OAXACA Y TELIXTLAHUACA Y MAGADALENA APASCO,

PERIODO DE COMISIÓN:

05 / 06 / 2017 al 17 / 06 / 2017

A) OBJETIVO

ATEN. SOL. DE ASIS. TEC. DE SR. [REDACTED] Y

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ TRASLADO DESDE PUEBLA A TELIXTLAHUACA, OAXACA, PARA ATENDER LA SOLICITUD DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE [REDACTED] CON LA FINALIDAD DE RECABAR INFORMACIÓN DE CAMPO DE SU PROYECTO, DONDE SE PROCEDIÓ A VISITAR LAS INSTALACIONES Y EL COMPLEJO QUE INTEGRÓ A LA EMPRESA MINERA GRAFITO DE MÉXICO, QUIEN SE INTERESA EN INVERTIR Y REACTIVAR DICHO PROYECTO JUNTO CON UN GRUPO DE INVERSIONISTAS. SE REALIZÓ RECORRIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES, QUE ALBERGA PLANTA DE BENEFICIO Y MINA A CIELO ABIERTO, OBSERVANDO QUE DICHA EMPRESA SUSPENDIÓ ACTIVIDADES DESDE HACE MÁS DE 12 AÑOS, OBSERVANDO QUE LA PLANTA SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA NAVE INDUSTRIAL QUE ALBERGA, TRITURADORAS DE IMPACTO, CRIBA VIBRATORIA, MOLINOS DE BOLAS, CICLONES, TANQUES ACONDICIONADORES, CELDAS DE FLOTACIÓN, TANQUES ESPESADORES, SECADORES, CLASIFICADORES, TOLVAS ENVASADORAS Y BÁSCULAS. POSTERIORMENTE SE REALIZÓ TRASLADO A LA MINA DONDE SE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES ÁREAS DONDE SE LLEVÓ ACABO LA EXPLOTACIÓN, ASÍ COMO POR DOS DE SUS OBRAS DE EXPLORACIÓN, DE LA CONCESIÓN MINERA LA CUCHARITA, CUYA SUPERFICIE COLINDA CON LA PLANTA DE BENEFICIO. SE REALIZÓ TRASLADO A MAGDALENA APASCO, OAXACA, PARA EFECTUAR RECORRIDO POR LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA TECHNO BUILDING, SAPI, DE C.V., EN EL FINANCIAMIENTO QUE ESTÁ EN INTEGRACIÓN EN ESTA GERENCIA REGIONAL, CONSISTENTE EN 4 LOTES DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 11,641.55 M2, DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL OAXACA 2000, TAMBIÉN SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS AL INMUEBLE LOCALIZADO EN EL LOTE NO. 21 LOC. 67 DE LA MANZANA 82 DE LA ZONA 1, EN EL POBLADO DE PUEBLO NUEVO, OAX. CONSISTENTE EN UNA CASA HABITACIÓN DE DOS NIVELES DENTRO DE UNA SUPERFICIE DE 893.44 M2.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE RECABÓ INFORMACIÓN DE CAMPO Y SE TUVO CONOCIMIENTO DEL PROYECTO. ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES.

D) CONCLUSIONES:

SE CONCLUYE QUE LA COMISIÓN REALIZADA ATENDIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON EL OBJETIVO.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

SE ATENDIÓ EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos



DEL ROSAL MARTINEZ JUAN JESUS

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



GOMEZ TOLEDO LUIS RENE

FIRMA DEL COMISIONADO