

"Con fundamento en el artículo 113 Fracción I, de LFTAIIP y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas; se testa parte de la información por incluir datos personales"

Se Testan 3 Rangiones:  
 ① - ② - Nombres

**INFORME DE LA COMISIÓN**

No. 0000009520

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 08 de Agosto de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: GOMEZ TOLEDO LUIS RENE No. DE NOMINA: 01004452  
 PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO  
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL PUEBLA  
 LUGAR DE COMISIÓN: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.  
 PERIODO DE COMISIÓN: 02 / 08 / 2017 al 04 / 08 / 2017

**A) OBJETIVO**

RECABAR INFORMACION PARA DICTAMEN TECNICO DE TECHNOO BULDIN

**B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

SE REALIZÓ TRASLADO A LA CIUDAD A LA CD. DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN COMPAÑÍA DEL ING. LUIS MANUEL FRANK SOSA, EL C.P. [REDACTED] Y EL M. EN C. [REDACTED]. SE VISITÓ LA PLANTA DE PREFABRICADO DE CONCRETO DE LA EMPRESA TECHNOO BUILDING & BUSINESS, SAPI DE C.V., DONDE FABRICAN LOSA ALVEOLAR, CON SUS EQUIPOS PERIFÉRICOS Y CON DOS LÍNEAS DE FRAGUADO QUE TIENEN INSTALADA EN DICHA LOCALIDAD, QUE AL MOMENTO QUE SE REALIZÓ RECORRIDO EN SU INTERIOR NO ESTABA OPERANDO. SE VISITÓ EN OTRO SITIO UN DESARROLLO HABITACIONAL EN CONSTRUCCIÓN, EN EL QUE SE ENCUENTRAN COLOCANDO Y MONTANDO CON EL AUXILIO DE UNA GRÚA DE 75 TON DE CAPACIDAD LA LOSA ALVEOLAR DE 20 CM DE ESPESOR PRODUCIDA EN LA PLANTA VISITADA. TAMBIÉN SE VISITARON DOS CASAS HABITACIÓN DEL TIPO RESIDENCIAL EN CONSTRUCCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN COLOCANDO LOSA ALVEOLAR. SE SOSTUVO REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, DONDE SE NOS EXPLICÓ LA PROSPECCIÓN QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO Y SE NOS PROPORCIONÓ EVIDENCIA DE UN EDIFICIO QUE ACABAN DE TERMINAR DE CONSTRUIR EN LA QUE COLOCARON LOSA ALVEOLAR. SE VISITARON DOS PROYECTOS DE DESARROLLO HABITACIONAL DONDE PRETENDEN SUMINISTRAR UNA PARTE DE SU CONSTRUCCIÓN CON LOSA ALVEOLAR.

**C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:**

SE RECABÓ INFORMACIÓN DE LA PARTE OPERATIVA DEL PROYECTO, SE OBSERVÓ LA PLANTA DONDE FABRICAN LOSA ALVEOLAR DEBIDAMENTE MONTADA, INSTALADA Y EN CONDICIONES DE TRABAJO. SE OBSERVÓ LA COMERCIALIZACIÓN Y DESTINO DE LA LOSA ALVEOLAR QUE SE ENCUENTRAN PRODUCIENDO EN SU PLANTA DE MANERA INTERMITENTE, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SUMINISTRO QUE LE PROPORCIONAN LOS CLIENTES.


**D) CONCLUSIONES:**

SE CONCLUYE QUE LA VISITA REALIZADA A LA PLANTA Y OBRAS DE LA EMPRESA TECHNOO BUILDING & BUSINESS, SAPI DE C.V., EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS CUMPLIÓ DE MANERA SATISFACTORIA CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN.

**E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:**

LA VISITA ATIENDE AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, AL RECABAR INFORMACIÓN PARA DICTAMEN TÉCNICO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO DE LA EMPRESA.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos



DEL ROSAL MARTINEZ JUAN JESUS  
FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



GOMEZ TOLEDO LUIS RENE  
FIRMA DEL COMISIONADO