



"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LFTIAIP y al Tercer, no Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir de personas"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SE TESTARON 2 RENOVACIONES  
1-2 RENOVACIONES

## INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000009562

ZACATLAN, PUE, 23 de Febrero de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: GOMEZ TOLEDO LUIS RENE

No. DE NOMINA: 01004452

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL PUEBLA

LUGAR DE COMISIÓN: ZACATLAN, PUE.

PERIODO DE COMISIÓN: 15 / 02 / 2018 al 15 / 02 / 2018

### A) OBJETIVO

VISITA DE ASISTENCIA TECNICA A MINAS DE ZACATLAN, S.A. DE C

### B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ TRASLADO DE PUEBLA A LA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, Y DE AHÍ AL INMUEBLE QUE OCUPA LA PLANTA DE BENEFICIO, LOCALIZADO A UN COSTADO DEL KM. 81 DE LA CARRETERA FEDERAL 119, TRAMO ZACATLÁN-AHUAZOTEPEC, ZACATLÁN, PUE., DESDE DONDE SE REALIZÓ TRASLADO A UNA DE SUS MINAS DE FELDESPATO DE NOMBRE LA ESTRELLA, DE 8 HAS. DE SUPERFICIE, DONDE SE REALIZÓ RECORRIDO, OBSERVANDO QUE ENCUENTRA EN OPERACIÓN, INUNDADA EN UNA DE SUS PARTES Y CON UNA EXCAVADORA ATASCADA, DESPUÉS NOS TRASLADAMOS A LA MINA M Y M DE 4 HAS., MUY PRÓXIMA A LA ANTERIOR, PROPIEDAD DE UN TERCERO, QUE SE ENCUENTRAN EXPLOTANDO. AMBAS MINAS COLINDAN CON LA PLANTA DE BENEFICIO. DE REGRESO A LA PLANTA, NOS DESPLAZAMOS A LA MINA DE FELDESPATO QUE SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR, DE AHÍ SE VISITÓ EL PATIO DONDE SE ALMACENA EL MINERAL DE MINA POR LOTES, DONDE SE REALIZAN LAS MEZCLAS DEL MINERAL A ALIMENTAR AL PROCESO DE LAVADO, TOMANDO COMO BASE SU COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADO DEL MUESTREO PRACTICADO Y SE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES ÁREAS DE LAVADO, SECADO, MOLIENDA. CLASIFICACIÓN, ENVASADO, PESAJE, LABORATORIO, ESTIBA COMO PRODUCTO TERMINADO Y EMBARQUE EN SUPERSACOS A CAMIONES DE PLATAFORMA Y A GRANEL EN CAMIONES DE TOLVA, TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE DENTRO DEL PROCESO DE MOLIENDA SE ENCUENTRAN PROCESANDO ARENA SÍLICA QUE ADQUIEREN A UN TERCERO, EN SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ. SE SOSTUVO REUNIÓN CON SR. ~~MIGUEL MARTÍN VARELA~~, ~~ING. ANTONIO~~ ~~ING. MIGUEL MARTÍN VARELA~~ REPRESENTANTES DE LA EMPRESA, QUIENES EXPLICARON PARTE DE LOS PROYECTOS OPERATIVOS QUE PRETENDEN FORTALECER, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR SU CAPACIDAD DE MOLIENDA Y DISMINUIR COSTOS DE PRODUCCIÓN, TALES COMO DE SECADO.

### C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

SE OBSERVÓ LA OPERACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y RECABÓ INFORMACIÓN TÉCNICA DE

MINA Y PLANTA, NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN EL REPORTE DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA.


**D) CONCLUSIONES:**

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA VISITA. LA VISITA REALIZADA PERMITE VALIDAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, RECABAR INFORMACIÓN SOBRE EL ACTUAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA SOLICITANTE, QUE PERMITAN FORTALECER LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA. ASÍ COMO REALIZAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DURANTE LA VISITA.

**E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:**

ATENDER EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos

  
ING. VICENTE J. GONZALEZ LOPEZ  
FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN

  
GOMEZ TOLEDO LUIS RENE  
FIRMA DEL COMISIONADO