



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000012460

HERMOSILLO, SONORA 17 de Mayo de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: FRANCO VEGA OSCAR No. DE NOMINA: 01004618
 PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL HERMOSILLO
 LUGAR DE COMISIÓN: ROSARIO DE TESOPACO
 PERIODO DE COMISIÓN: 14 / 05 / 2018 al 14 / 05 / 2018

A) OBJETIVO

VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MINA ROSARIO II

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Visita de Asistencia Técnica Concesión Minera El Rosario; verificación de Explotación y clasificación de Mineral económico; seguridad en operación.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

Se Atiende Solicitud de Sonora Mining Trading Co; se explicó en campo como realizar separación o clasificación de mineral de tepetate, también realizar un minado más selectivo ya que es un manto y no un diseminado.


D) CONCLUSIONES:

Se realizo la vista de asistencia técnica a la concesión El Rosario II el pasado 14 de mayo, revisando la operación minera de extracción.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

Dar Cumplimiento con La Meta General de Visitas de Asistencia Técnica de La Institución

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos


LIC. FRANCISCO AARON CELAYA

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN


FRANCO VEGA OSCAR

FIRMA DEL COMISIONADO