

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



"Con fundamento en el artículo 113 fracción I, de LPTAI y al Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de versiones Públicas, se testa parte de la información por incluir datos personales"



FIFOMI

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

SISTEMA DE REPORTE DE ACTIVIDADES

## REPORTE DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA

OFICINA REGIONAL: DISTRITO FEDERAL

FECHA: 07 diciembre 2016

### I. DATOS GENERALES

Nombre o Razón Social: VESCAP I, SA DE CV RFC: VCI130128112  
Representante: [REDACTED]  
Domicilio Fiscal: VASCO DE QUIROGA COLONIA SANTA FE ALVARO OBREGON CDMX  
Ubicación mina: TETIPAC, ESTADO DE MÉXICO.  
Ubicación Planta: TETIPAC, ESTADO DE MÉXICO.  
Actividad Principal: PROSPECCION DE YACIMIENTOS MINERALES PARA LA EXPLOTACION

### II. DATOS DE LA CONSULTA TÉCNICA:

[REDACTED] es propietario de los lotes mineros Miryam y Tres Marías donde se está haciendo prospección para identificar una veta de minerales plata plomo zinc, en los lotes antes mencionados, existen las obras mineras antiguas que sirvieron de referencia para empezar la prospección la mina Rosario, Santiago y Chirimoyo

Se recorrió las dos zonas de trabajo (Rosario y Santiago) y se observó la veta que encontraron en la mina el rosario y el muestreo de núcleos.

39 TESTARON 2 RENGLONES  
① y ② P043129

### III. SITUACIÓN ACTUAL:

El predio donde se tiene las minas antiguas en los lotes Miryam y Tres Marías cuenta con camino de acceso para continuar la prospección y se encuentra a 2 km del poblado Nostepec cuenta con un camino hecho en vertical por la empresa de solo un carril y permiso de impacto ambiental maquinaria para caminos y una perforadora de diamante.

#### **IV. TRABAJOS REALIZADOS**

Por parte de la empresa como trabajos realizados se han perforado 16 barrenos con 2200 m lineales. El barreno No 11 corto veta.

Reconocimiento geologico minero de 370 hectáreas

Mapeo topográfico

Mapeo geologico

Muestras de canal

Muestras de núcleos

El FIFOMI hizo una visita de reconocimiento con un servidor y los ingeniero Miguel Ángel Covian y Vicente González, del predio donde se encuentra la veta las obras mineras antiguas, se observó la mina el rosario y Santiago con rumbos perpendiculares NW SE y los puntos de barrenacion se observó un espesor de la veta en la mina el rosario de +/- 10 cm se observó que el poblado más cercano está a 2 km con nombre nosteppec existe los servicios de agua luz eléctrica.

#### **V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. El propietario de la Empresa, cuenta con maquinaria, para la explotación
2. El área tiene potencial para continuar con más exploración ya que se obtuvo muestras y presencia de la veta hidrotermal.
3. Realizar el Estudio de Reservas para realmente identificar el potencial minero que tiene y posterior continuar con el plan de minado

#### **VI. TIPO DE ASISTENCIA:**

Visita de Asistencia Técnica

**VII. BENEFICIOS ESPERADOS:**

Cumplir con las metas de Asistencia Técnica y Capacitación del FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Que, al tramitar el Manifiesto de Impacto Ambiental, inicien con la explotación del material pétreo, creando la fuente de Empleo.

**VIII. ANEXOS:**

Solicitud de Asistencia Técnica  
Formato de satisfacción del cliente

**ELABORÓ:**



**Ing. Omar Ramírez Duque**

Analista Técnico.