



INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000005811

DOLORES HIDALGO Y SAN JOSE ITURBIDE 20 de Marzo de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: SALGADO SOTO ZACARIAS No. DE NOMINA: 01004728
PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO TECNICO
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: GERENCIA REGIONAL QUERETARO
LUGAR DE COMISIÓN: DOLORES HIDALGO Y SAN JOSE ITURBIDE, GTO.
PERIODO DE COMISIÓN: 07 / 03 / 2018 al 07 / 03 / 2018

A) OBJETIVO

VERIFICAR INMUEBLES UBICADOS EN DOLORES HGO Y SAN JOSE ITUR

B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE VISITARON LOS INMUEBLES UBICADOS EN LAS POBLACIONES DE DOLORES HIDALGO Y SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. ANTES DE ACCESAR SE REALIZÓ UN RECONOCIMIENTO POR EL EXTERIOR Y SE TOMARON FOTOGRAFÍAS DE ELLO PARA TENER CONSTANCIA DE COMO SE ENCUENTRAN. POSTERIORMENTE, YA DENTRO DE LAS INSTALACIONES, SE REVISARON SUS CONDICIONES FÍSICAS, SE TOMÓ NOTA DE ELLO Y TAMBIÉN SE TOMARON FOTOGRAFÍAS PARA TENER LAS EVIDENCIAS Y PLASMARLAS EN EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE DOLORES HIDALGO SE ENCUENTRAN ENTRE REGULARES A BUENAS CONDICIONES, EXCEPTO CON UN MAYOR DETERIORO EN SU TECHO, DEBIDO A QUE LAS LAMINAS HAN SIDO MOVIDAS Y DESPRENDIDAS DE SU LUGAR POR EL VIENTO. ASÍ COMO TAMBIÉN, DENTRO DE ESTAS INSTALACIONES HA CRECIDO EN ABUNDANCIA, MALEZA Y MATORRALES, PRODUCTO DEL ABANDONO DE LAS MISMAS. POR OTRO LADO, EN LAS INSTALACIONES DE SAN JOSÉ ITURBIDE SE ENCONTRÓ LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO CON LA CADENA ROTA. LAS CONSTRUCCIONES EN GENERAL SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, SUS PISOS, MUROS Y TECHOS; EXCEPTO UN BAÑO QUE YA NO TIENE INSTALACIONES SANITARIAS. EN EL TERRENO TAMBIÉN SE TIENE ABUNDANTE MALEZA.

D) CONCLUSIONES:

LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS INSTALACIONES DE DOLORES HIDALGO Y SAN JOSÉ ITURBIDE SE ENCUENTRAN ENTRE REGULARES A BUENAS. SE TIENE MUCHA MALEZA Y MATORRALES DENTRO DE ESTAS PROPIEDADES. A QUIEN LE CORRESPONDA SE RECOMIENDA REALIZAR UNA LIMPIEZA EN ELLAS, PARA QUE TENGAN BUEN ASPECTO Y DEN UNA MEJOR IMPRESIÓN A QUIEN SE INTERESE EN SU ADQUISICIÓN.

E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:

MEDIANTE ESTAS ACTIVIDADES SE CORROBORA Y CONFIRMAN LAS CONDICIONES FISICAS DE LAS PROPIEDADES QUE TIENE FIFOMI.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos



CP CAROLINA CUREÑO HERNANDEZ

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



SALGADO SOTO ZACARIAS

FIRMA DEL COMISIONADO