

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO

CLIENTE. - FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO


SERVICIO. - MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO

Nos presentamos el día 19 de noviembre del 2019 en las oficinas de FIFOMI para realizar el mantenimiento de cámaras en edificio de oficinas perimetrales.

1. Se realiza la comprobación de funcionamiento y comunicación.
2. Realizamos limpieza de lentes y carcazas.
3. Se hace ajuste de enfoque.
4. Se sujeta tornillería floja.

Queda funcionando correctamente, así como el resto de los componentes.

- Después de realizar esto se procedió a revisar monitoreo.
- Se observa el funcionamiento sin que se presenten problemas.



Nombre y firma del cliente

Mauricio Florez

AXESS CONTROL
Ing. Ernesto Alonso


ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO**CLIENTE. - FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO****SERVICIO. - MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO**

Nos presentamos el día 19 de noviembre del 2019 en las oficinas de FIFOMI para realizar el mantenimiento de cámaras en edificio de oficinas perimetrales.

1. Se realiza la comprobación de funcionamiento y comunicación.
2. Realizamos limpieza de lentes y carcazas.
3. Se hace ajuste de enfoque.
4. Se sujeta tornillería floja.

Queda funcionando correctamente, así como el resto de los componentes.

- Después de realizar esto se procedió a revisar monitoreo.
- Se observa el funcionamiento sin que se presenten problemas.




Se reviso conexiones y cableado diagnosticando que esta camara esta dañada (PB pasillo)


ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO

Limpieza y ajuste de enfoque (Palomar)

Limpieza, reapriete de tornillería floja,
ajuste de enfoque y ángulo de visión.




ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO



Limpieza, ajuste de foco y ángulo de visión.

Limpieza y revisión de fijación.



(Segundo piso)